



¡Tu maestro en casa!

SOLDAKIT



COMPONENTES

- 1 Máquina SMAW 110 V
- 1 juego de portaelectrodo (cable de 3 m) y pinzas tierra(cable de 2m).
- 1 Kg electrodo E 6013 Excel Arc 1/8"
- 1 Kg electrodo E 6013 Excel Arc 3/32"
- 1 Guantes de carnaza largos.
- 1 Lentes de seguridad
- 1 Careta para soldar
- 1 Arco Depredador
- 1 Segueta INFRA Doble 24 TPI.
- 1 Segueta INFRA Doble 18 TPI.
- 1 Marcador de trazo
- 1 Manual impreso y en CD.
- 1 Cepillo de alambre
- 1 Piqueta martillo para soldador
- 1 Flexómetro de 3m.
- 1 Escuadra de 12"
- 1 Llave perico de 6"
- 1 Caja de herramientas.



ESPECIFICACIONES DE LA MÁQUINA

Modelo: SOLDAKIT 125

Conexión: 127 volts CA

Alimentación: 127 Volts, 35 Amps., una fase 60 Hertz.

Salida nominal: 80 amp. @ 22 Volts CA de carga.

Gama de corriente: 60 a 110 Amp. CA en dos salidas, alta y baja de valor fijo.

Ciclo de trabajo: 20%

Aplicaciones: Soldadura de electrodo revestido (SMAW) de corriente alterna (CA).

Diámetros y Tipos: 1/16" , 3/32" y 1/18" INFRA EXCEL ARC (E-6013).

Material base: Lámina y varillas delgadas de aceros al carbono.

Usos:

Para trabajo en casa, pequeños talleres artesanales, reparaciones caseras.

Ventajas:

Portátil, construcción muy sólida y compacta. Protección térmica por sobrecarga.

